



LEGENDA

- OPERE IN DEMOLIZIONE
- OPERE IN COSTRUZIONE
- SANITARI DA RIMUOVERE E SOSTITUIRE
- ASTA DOCCIA - FORNITURA MILANOSPORT
- MANIGLIONE ANTIPANICO DA REVISIONARE
- VETRO ROTTO, DA SOSTITUIRE

NOTE

DOVE NON ALTREMENTE INDICATO, TUTTO IL MATERIALE PRESENTE NEL PALAZZETTO (ANCHE NELLA PORZIONE INBRIATA) DEVE ESSERE SGOMBRATO E SMALTIITO.

I CANTIERI ESISTENTI NELLA PALESTRA PRINCIPALE SONO DA RIMUOVERE. LA FACCE DI SERRAMENTI DELLA ZONA INTEREDETTA AL PUBBLICO DEVE ESSERE MODATA CON MANTONI PIENI.

TUTTI I MANIGLIONI ANTIPANICO DELLE USCITE DI EMERGENZA SONO DA REVISIONARE.

TUTTI I PAVIMENTI DEI LOCALI SOGGETTI AD INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEVONO ESSERE SOSTITUITI. NEL CASO DI SERVIZI IGIENICI E DOCCIE DEVONO ESSERE SOSTITUITI ANCHE I RIVESTIMENTI I NUOVI PAVIMENTI DI SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI SARANNO IN GRES ANTISURRICUIO CLASSE R 20/20mm. I NUOVI RIVESTIMENTI SARANNO IN PASTELLE DI GRES LITEE 20x20cm. DEVONO ESSERE POSATI ANCHE I PEZZI SPECIALI, DUALI SOTTO E ANGOLOI VERTICALI, DEL MEDESIMO MATERIALE.

IL PAVIMENTO ESISTENTE DELLA PALESTRA, IN LINOLEUM, DEVE ESSERE RIMOSSO.

IL NUOVO PAVIMENTO DELLA PALESTRA, E IN PARQUET E DEVE ESSERE CERTIFICATO FBA E UNI EN 14904.

LE PROTEZIONI A PARETE DEVONO ESSERE CERTIFICATE UNI 913. IN FASE DI POSA SI DEVE TENERE CONTO DELL'APERTURA DELLE PORTE.

SOPRA AL PAVIMENTO ESISTENTE DELLA PALESTRA, DEL CORRIDOIO E DEL BALLatoio NUOVI DORSI DEVONO ESSERE POSATI UNA NUOVA PAVIMENTAZIONE, COMPOSTA DA UNO STRATO STABILIZZANTE VINILICO E DA UNO STRATO DI NUOVA GOMMA VULCANIZZATA (vd. PAR.7). LO ZOCOLINO DEVE ESSERE IN LEGNO. -SI PREVEDONO NUOVI BAGNI DISABILI NEGLI SPOGLIATOI ATLETI BLOCCO A, NELLO SPOGLIATOIO ARBITRI, NELL'INFERMERIA E NEI SERVIZI DELLA TRIBUNA. NEI BAGNI DISABILI, ESISTENTI SPOGLIATOIO ATLETI BLOCCO B E SERVIZIO PUBBLICO PIANO TERRA) DEVONO ESSERE SOSTITUITI I SANITARI E POSATE TUTTE LE ATTREZZATURE PREVISTE DALLE VIGENTI NOMINATIVE.

TUTTE LE ASTE DOCCIA SONO DI FORNITURA DI MILANOSPORT E SONO DI MARCA PRESTO MODELLO PRESTOZZA SERIE 4.

I SANITARI INDICATI IN PIANTA COL COLORE AZZURRO SONO DA SOSTITUIRE, DA POSARE NELLA MEDESIMA POSIZIONE DELLO STATO DI FATTO.

LA SCELTA DEI SANITARI SARA A CARICO DELLA D.L.

TUTTE LE RUBINETTERIE SONO A ROTAZIONE.

DORNA, ESSERE VALUTATA IN CORSO D'OPERA LA POSSIBILITA' DI INSERIRE UN ANSELUTORE ELETTRONICO.

LE GRIGIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE DI SCARICO SONO IN PVC, COMPLETE DEL CANALE DI SCILDO E DEL PREZZO SPECIALE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA.

LE VENEZIANE PRESENTI NELLA PALESTRA AL PRIMO PIANO DEVONO ESSERE REVISIONATE.

L'AFFACCIO ALLA PALESTRA DAL CORRIDOIO DELLA ZONA INTEREDETTA DOVRA' ESSERE CHIUSO CON UNA STRUTTURA IN PANNELLI DI CARTONGESSO. ENTRAMBE LE LASTRE DI CARTONGESSO DEVONO ESSERE POSATE DAL LATO VERSO LA PALESTRA. DOVRA' ALTRESI ESSERE INBRIATO IL PAVIMENTO VERSO IL CORRIDOIO PRELUSO.

DEVE ESSERE ELIMINATO AL PRIMO PIANO LA DOPPIA ALTEZZA CHE COLLEGA IL CORRIDOIO ALL'ATRIO DI INGRESSO - A TAL FINE DOVRA' ESSERE DEMOLITO IL PAVIMENTO IN MURATURA ESISTENTE E IL CONTROSOFFITTO DEL PIANO TERRA, E DOVRA' ESSERE REALIZZATA UNA NUOVA SOLETTA IN LAMIERA GRECIA SU TRAVI D'ACCIAIO.

I PANNELLI DEL CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA DEVONO ESSERE SOSTITUITI I PANNELLI PRELEVATI DAL CONTROSOFFITTO NON DEVONO ESSERE SMALTIITI MA RIMONSTRIBUITI SIA AL PIANO TERRA SIA AL PRIMO PIANO. LADDOVE I PANNELLI ESISTENTI RISULTASSERO AMMALIORATI, SPOGHI O ASSENTI (vd. PAR. 7).

PER PERMETTERE LA VISIONE DEL CAMPO DA GIOCO ANCHE A PERSONE CON DISABILITA', SI DEVE CREARE UNA PICCOLA BALCONATA ALL'ESTERNO, DEL ULTIMO GRADONE, CON UNA GETTATA DI CEMENTO SABBATO E TESSILI CHINGI DI COLLEGAMENTO ALLA STRUTTURA ESISTENTE. LA BALCONATA DEVE ESSERE PROTETTA CON UN PARADETTO IN VETRO.

FERMO RESTANDO CHE I METRI QUADRI DEI NUOVI SPOGLIATOI E DEI SERVIZI ANNESSI AL PRIMO PIANO DEBBANO GARANTIRE UNA DETERMINATA CAPACITA' E NON ESSERE INFERIORI A QUELLI INDICATI (vd. PAR.7). LA POSIZIONE DEFINITIVA DELLE TRAMMEZZATURE TRASPARENTI E COMANDATA DALLA POSIZIONE DEI FIANCHI DEI SERRAMENTI. IL TRACCIAMENTO DEFINITIVO DEVE ESSERE VERIFICATO DALLA D.L.

LA CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI E GARANTITA' ARTIFICIALMENTE SECONDO NORMA UNI 10339 E ARTICOLO 3.4, LETTERA a) E b) DEL REGOLAMENTO LOCALE DI GIURIA.

I SERVIZI IGIENICI SONO DOTATI DI ASPIRAZIONE FORZATA COLLEGATA ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL PALAZZETTO.

NELL'EDIFICIO E' ESISTENTE UN VESPANO SU TUTTA LA SUPERFICIE.

IL PROGETTO NON MODIFICA LE CONDIZIONI DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE E DELLE ACQUE NERE ESISTENTI.

LE TRACCE DEI MURI E DEI BASISMENTI DEVONO ESSERE PASTRELATE CON MATERIALI DI RECUPERO.

I QUADRI STRUTTORIALI DEVONO ESSERE RECUPERATI CON MATERIALE IDONEO.

NEL PROGETTO DI RECUPERO DELLA PARTE INCENDIARIA DELL'EDIFICIO (SECONDO LOTTO) SI PROVEDERA' ALLA CREAZIONE DI UN ACCESSO AL LOCALE DI PRIMO SOCCORSO INDEPENDENTE, CON L'INGRESSO DAL CORTILE PRINCIPALE.

TAVOLA

8

PALAISEO
PROGETTO RIAPERTURA 2013

STATO STATO
PIANTA PIANO TERRA

DATA
04dicembre2012

DESIGNATORE
A.M.



PROPRIETARIO
COMUNE DI MILANO
GESTIONE
MILANOSPORT SpA
Il Direttore Generale
Dott. Raphael L. Caporali

DIVISIONE TECNICA MILANOSPORT
v.le Tunisia, 35
20124 Milano
tel. 02.623451
fax. 02.62345195
ufficiotecnico@milanosport.it