



LEGENDA



PROIETTORE ASIMMETRICO ILLUMINAZIONE FARI ESTERNI IM - 400 W



ASPIRATORE D'ARIA A TORRINO INSTALLATO SUL TERRAZZO

LINEA DI ALIMENTAZIONE LUCI FARI ESTERNI IN TUBO PVC RK - 15

NOTE

- I TORRINI ESISTENTI SUL TERRAZZO NECESSITANO DI UNA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO, MENTRE DALLA PARTE INCENDIATA LA FUNZIONALITÀ È COMPROMESSA E SI PROVVEDERÀ ALLA SOSTITUZIONE.
- LE LINEE DI ALIMENTAZIONE DEI TORRINI VIAGGIANO SUL CONTROSOFITTO E RISULTANO DI DIFFICILE INDIVIDUAZIONE. DURANTE I LAVORI SI PROVVEDERÀ AD ALLACCIARLE AL NUOVO QUADRO OT-P SOTTO I TELEINTERRUTTORI DI COMANDO PROVVISI DI SAVANMOTORE EDI TARATURE IDONEE ALLA PORTATA DI OGNI SINGOLO TORRINO.
- VERIFICARE LE LINEE IN TUBO RK ALIMENTAZIONE FARI ESTERNI CHE VIAGGIANO SUL TERRAZZO. NEL CASO RISULTASSERO COMPROMESSE SI PROVVEDERÀ ALLA LORO SOSTITUZIONE.