



- LEGENDA**
- OPERE IN DEMOLIZIONE
 - OPERE IN COSTRUZIONE
 - SANITARI DA RIMUOVERE E SOSTITUIRE
 - ASTA DOCCIA - FORNITURA MILANOSPORT
 - MANIGLIONE ANTIPANICO DA REVISIONARE
 - VETRO ROTTO, DA SOSTITUIRE



NOTE

- LA CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI E GARANTITA' ANTIRISALIMENTO SECONDO NORMA UNI 10359 E ARTICOLO 3.4, LETTERA a) E DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE.
- I SERVIZI IGIENICI SONO DOTATI DI ASPERAZIONE FORZATA COLLEGATA ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL PALAZZETTO.
- NELL'EDIFICIO E ESISTENTE UN VESPASIO SU TUTTA LA SUPERFICIE.
- IL PROGETTO NON MODIFICA LE CONDIZIONI DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE E DELLE ACQUE NERE ESISTENTI.