



ZONA INTERPRETA

**NOTE**

- LA CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI E GARANTITA' ARCHITETTICAMENTE SECONDO NORMA UNI 10399 E ARTICOLO 3.4.7 LETTERA G E D DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE.
- TUTTI I SERVIZI IGIENICI SONO DOTATI DI ASPIRAZIONE FORZATA COLLEGATA ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL PALAZZETTO CON ESPULSIONE CONTINUA PARI A 6 Volumi/ora.
- NELL'EDIFICIO E' ESISTENTE UN VESPASIO SU TUTTA LA SUPERFICIE.
- IL PROGETTO NON MODIFICA LE CONDIZIONI DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE E DELLE ACQUE NERE ESISTENTI.
- A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE IN CORSO, GLI SPOGLIATORI E EDI POSSONO ESSERE UTILIZZATI DA ABBRUI E GIUDICI DI GARA.

| LOCALE | DESIGNAZIONE USO                     | SUPERFICIE CALCESTRO (mq) | SUPERFICIE ILLUMINANTE DI PROGETTO (mq) | SUPERFICIE ILLUMINANTE RICHIESTA (mq) | VERIFICA |
|--------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|----------|
| 57     | INGRESSO SCALA 1                     | 34,5                      | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 58     | SPOGLIATORI BLOCCO G                 | 34,5                      | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 59     | SERVIZIO CENNOIO BLOCCO G            | 1,9                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 60     | ANTIBANCO SERVIZIO CENNOIO BLOCCO G  | 3,1                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 61     | SERVIZIO CENNOIO DISABILI BLOCCO G   | 3,1                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 62     | DOCCIA BLOCCO G                      | 9,5                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 63     | DOCCIA BLOCCO H                      | 9,5                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 64     | SERVIZIO CENNOIO DISABILI BLOCCO H   | 3,5                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 65     | SERVIZIO CENNOIO BLOCCO H            | 1,9                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 66     | SPOGLIATORI BLOCCO H                 | 30                        | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 67     | SERVIZIO CENNOIO BLOCCO H            | 3,5                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 68     | ANTIBANCO SERVIZIO CENNOIO TRIBUNA   | 3,2                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 69     | SERVIZIO CENNOIO 1 TRIBUNA           | 3,2                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 70     | SERVIZIO CENNOIO 2 TRIBUNA           | 3,2                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 71     | ANTIBANCO SERVIZIO CENNOIO 1 TRIBUNA | 3,9                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 72     | SERVIZIO CENNOIO 1 TRIBUNA B         | 1,3                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 73     | SERVIZIO CENNOIO 2 TRIBUNA B         | 1,3                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 74     | SERVIZIO CENNOIO 1 TRIBUNA A         | 1,9                       | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 75     | MAZZAZZINO PALAZZETTO                | 5                         | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 76     | DISPENSARIO                          | 5                         | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 77     | MAZZAZZINO PALAZZETTO 2              | 21,2                      | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 78     | CORRIDOIO 1                          | 58,3                      | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 79     | CORRIDOIO 2                          | 29,1                      | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 80     | TRIBUNA                              | 29,1                      | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 81     | CORRIDOIO 3                          | 40,7                      | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |
| 82     | CORRIDOIO 4                          | 40,7                      | ESISTE DA VERIFICARE                    |                                       |          |

| LOCALE | DESIGNAZIONE USO                     | SUPERFICIE CALCESTRO (mq) | SUPERFICIE ABITANTE DI PROGETTO (mq) | SUPERFICIE ABITANTE RICHIESTA (mq) | VERIFICA |
|--------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 57     | INGRESSO SCALA 1                     | 34,5                      | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 58     | SPOGLIATORI BLOCCO G                 | 34,5                      | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 59     | SERVIZIO CENNOIO BLOCCO G            | 1,9                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 60     | ANTIBANCO SERVIZIO CENNOIO BLOCCO G  | 3,1                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 61     | SERVIZIO CENNOIO DISABILI BLOCCO G   | 3,1                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 62     | DOCCIA BLOCCO G                      | 9,5                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 63     | DOCCIA BLOCCO H                      | 9,5                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 64     | SERVIZIO CENNOIO DISABILI BLOCCO H   | 3,5                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 65     | SERVIZIO CENNOIO BLOCCO H            | 1,9                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 66     | SPOGLIATORI BLOCCO H                 | 30                        | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 67     | SERVIZIO CENNOIO BLOCCO H            | 3,5                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 68     | ANTIBANCO SERVIZIO CENNOIO TRIBUNA   | 3,2                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 69     | SERVIZIO CENNOIO 1 TRIBUNA           | 3,2                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 70     | SERVIZIO CENNOIO 2 TRIBUNA           | 3,2                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 71     | ANTIBANCO SERVIZIO CENNOIO 1 TRIBUNA | 3,9                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 72     | SERVIZIO CENNOIO 1 TRIBUNA B         | 1,3                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 73     | SERVIZIO CENNOIO 2 TRIBUNA B         | 1,3                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 74     | SERVIZIO CENNOIO 1 TRIBUNA A         | 1,9                       | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 75     | MAZZAZZINO PALAZZETTO                | 5                         | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 76     | DISPENSARIO                          | 5                         | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 77     | MAZZAZZINO PALAZZETTO 2              | 21,2                      | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 78     | CORRIDOIO 1                          | 58,3                      | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 79     | CORRIDOIO 2                          | 29,1                      | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 80     | TRIBUNA                              | 29,1                      | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 81     | CORRIDOIO 3                          | 40,7                      | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |
| 82     | CORRIDOIO 4                          | 40,7                      | ESISTE DA VERIFICARE                 |                                    |          |