

**allegato 6) ELENCO IMPIANTI
nei quali è stata rilevata la presenza di amianto**

<u>rif</u>	<u>impianto</u>	<u>tipologia</u>	<u>indirizzo</u>
2	ARIOLI VENEGONI	PISCINA	via Arioli Venegoni, 9 - 20153 MILANO
5	CARDELLINO	PISCINA	via del Cardellino, 3 - 20147 MILANO
13	PROCIDA	CENTRO SPORTIVO	via G.da Procida , 20 - 20149 MILANO