

MILANOSPORT S.P.A.

CENTRO SPORTIVO SAINI
VIALE CORELLI, 136 - 20134 MILANO

CENTRO NUOTO
LAVORI PER RIAPERTURA VASCA 50 M

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA



DIRETTORE TECNICO
ARCH. STEFANO PEDULLA'

R4M engineering

Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione
ing. Antonio Della Bella

R4M engineering srl
Milano - Roma

Sede di Milano via Giorgio Giulini 2 20123
t +39 02 899.190.39 f +39 02 400.434.57

mail info@r4mengineering.com
pec r4mengineering@legalmail.it
www.r4mengineering.com

ELABORATO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALLEGATO 4 - RILIEVO FOTOGRAFICO DELLE AREE

K106

SCALA: -

30.05.2013



Fotografia 1 – Area Deposito e baracche



Fotografia 2 - Area collegamento depositi/area di lavoro




Fotografia 3 - Accesso area di lavoro



Fotografia 4 – Accesso area di deposito



Fotografia 5 - Area di lavoro lato Ovest



Fotografia 6 – Area di lavoro lato Nord



Fotografia 7 – Area di lavoro lato Nord



Fotografia 8 – Area di lavoro lato Est



Fotografia 9 - Uscita di sicurezza aree in attività



Fotografia 10 - Uscite di sicurezza aree in attività



Fotografia 11 – Accesso sala macchine




Fotografia 12 – Area di lavoro lato Est



Fotografia 13 - Area di lavoro vasca



Fotografia 14 – Area di lavoro lato Est



Fotografia 15 – Area di lavoro zona vasca



Fotografia 16 - Area di lavoro impianti esistenti



Fotografia 17 - Area di lavoro lato Ovest



Fotografia 18 - Accesso carraio



Fotografia 19 - Accesso carraio



Fotografia 20 – Strada per accesso carraio



Fotografia 21 – Strada per accesso carraio



Fotografia 22 - Area limitrofa al cantiere



Fotografia 23 – Ingresso strada per accesso carraio



Fotografia 24 – Accesso al centro sportivo



Fotografia 25 - Percorso interno centro sportivo



Fotografia 26 - Percorso interno centro sportivo



Fotografia 27 - Percorso interno centro sportivo



Fotografia 28 - Percorso interno centro sportivo